

Аппарат сахарной ваты

Twister M2

Список ЗИП (компоненты)



TM 2630



Рисунок 1 – Общий вид до с/н 2630223020250 вкл.




Рисунок 2 – Общий вид с с/н 2630223020251



Рисунок 3




Рисунок 4 – Голова в сборе




Рисунок 5





Рисунок 6 – Щеточный узел





Рисунок 7





Рисунок 8




Рисунок 9





Рисунок 10




Рисунок 11

ТМ 2630 Список ЗИП Аппарат сахарной ваты Twister M2 122458

№ п/п	Обозначение на эл. схеме	Наименование	Артикул для заказа	Примечания
1	С	Конденсатор	25284	
2	ЕК	ТЭН	10941	Более не поставляется, заказывать 33331
2	ЕК	ТЭН	33331	
3	XP и FU	Вилка на корпус с предохранителем	25966	
3.1	FU	Предохранитель цилиндрический	25282	
3.2	XP	Разъём питания на корпус	25358	
4	М	Электродвигатель	20538	
5	-	Опора	21196	
6	RP	Резистор переменный	22623	
7	SA1, SA2	Переключатель клавишный	17110	
8	VS	Регулятор мощности ТТР	17724	
9	XA1, XA2	Щёточный узел	17934	
10	-	Кабель сетевой	23489	
11	-	Кольцо диффузионное с сеткой	7432	ТМ 609.03.00.007 + ТМ 2630.03.00.002
12	-	Голова в сборе ТМ 2630.03.00.000	32404	
13	-	Ручка приборная	25334	
			922	Аналог
14	-	Ловитель ТМ 2620.00.00.008	16060	
15	-	Сетка-стабилизатор и комплект зажимов-держателей	26088	
16	-	Крышка головы ТМ 609.03.00.002	17404	
17	-	Лепесток ТМ 2630.03.00.003	30782	
18	-	Винт М4х10	30816	На крепление крышки идёт 4 шт.
19		Шайба 4 пружинная	32399	На крепление крышки идёт 4 шт.
20	-	Основание/Шасси ТМ 2630.02.00.000	12750	(До 11.03.2022) Более не заказывать для с/н до с/н 2630221100300, заказывать артикул 32405 и дополнительно 4 шт. виброопоры 24799
		Основание/Шасси ТМ 2630.02.00.000	32405	С с/н 2630222030101-2630223020250 вкл.
		Основание/Шасси ТМ 2630.22.00.000	34827	С с/н 2630223020251
21	-	Шайба 4 плоская	32398	На крепление крышки идёт 4 шт.
22	-	Крепление головы	32403	
23	-	Ручка транспортировочная	26200	
24	-	Фиксатор ТЭНа	26331	
25	-	Корпус ТМ 2630.01.00.000	33275	(До 11.03.2022) До с/н 2630221100300 вкл., заказывать 34832
		Корпус ТМ 2630.01.00.000	32409	С с/н 2630222030101 – 2630223020250 вкл., заказывать 34832
		Корпус ТМ 2630.01.00.000 + гайки	34832	С с/н 2630223020251, для изделий до с/н

ТМ 2630 Список ЗИП Аппарат сахарной ваты Twister M2 122458

		+ болты		2630223020251 дополнительно в комплекте идут гайки и болты
26	-	Защита (швеллер) ТМ 658.00.00.001	32410	
27	-	Стойка шестигранная	22262	С с/н 2630220030101, при заказе 4 шт. подойдёт для с/н до 2630191-382 вкл.
27	-	Шпилька ТМ 609.00.00.002	13981	До с/н 2630191-382 вкл.
28	-	Виброопора ТМ 3605.07.00.000	24799	С с/н 2630222030101
		Подпружинные опоры шасси	33273	До с/н 2630221100300
29	-	Крепёж опоры ловителя	32408	До с/н 2630223020250 вкл.
29	-	Крепёж опоры ловителя	34834	С с/н 2630223020251
30	-	Крепёж пружинной опоры	30822	
31	-	Люк ТМ 658.03.00.001	32407	До с/н 2630222100200
		Люк ТМ 2658.00.00.001	30790	С с/н 2630223030101
32	-	Крепление мотора	32414	На изделие необходимо 4 шт.
33	-	Гайка М6 с фланцем	30844	
34	-	Саморез	32544	На крепление щеточного узла идёт 2 шт.
35	-	Винт М4х20	32219	Крепление ножки
36	-	Гайка прижимная ТМ 2620.08.00.000	25338	С с/н 2630223020251 вместо 21196
37	-	Ремкомплект головы ТМ 2630.03.00.000	36740	Совместим только с двигателем ДАК